

1. Súčiastky označené ⚠ môžu byť z bezpečnostných dôvodov nahradené len predpisaným typom !

2. Pozor ! Elektrostaticky citlive súčiastky !

Meritko N	Nakreslil J. Trnka	Technolog	Hruba hmotnost	Cislo zmeny	Datum
	Preskusal	Uvolnene	Cista hmotnost		
	Schvalil	Datum 08.11.2004	Trieda odpadu		Koncovka
OVP Orava	Typ			Listov 1	List 03
	Nazov PRIJÍMAČ ZOSTAVENÝ Časť ZDROJA a ROZKLADU		Stary vykres	P 384	106