
Časť neosadzuje sa zlata.
Zem neosadzuje sa zlata.
1. Súčiastky označené ⚠ môžu byť z bezpečnostných dôvodov nahradené len predpísaným typom !
2. Pozor ! Elektrostaticky citlivé súčiastky !
Meritko N
Nakreslil J. Trnka
Technológ
Hrubá kontrola
Preskúmal
Schválil
Dátum 03.02.2006
Čistá kontrola
Čistá zmena
Dátum
Kontrola
Typ CTV 2551
Názov OVP
Druhá
PRÍLIMAČ ZOSTAVENÝ
Časť ZDROJA a ROZKLADU
Stary vykres
Listov 1 List 03
P 384 105