

Dosan-záměna vřetenového enkodéru

Napsal uživatel Administrator

Pondělí, 04 Leden 2010 10:44 - Aktualizováno Úterý, 05 Leden 2010 07:08

Původní enkodér lze vyměnit za jiný se stejným počtem pulsů-pro příklad uvádím zapojení enkodéru heidenhain 426/1024 na původní 17pinový konektor.Na obrázku je zobrazení 17pin konektoru dekodéru. Návod lze použít i pro stroj Coolcester se systémem Fanuc 21-Zato Černíkovice.

A860-0309-T302 - ALPHA POSITION CODER - 17,997.00 Kc

Po telefonické konzultaci s p. Hanuškou -FAnuc servis-725-793937 jsem upravil zapojení takto

A-hnědá-Ua1-signál 1, B-červená-Ua0-nulový puls, C-šedá-Ua2-signál 2, H-hn/zel.-5V,
K-bílá/zel-0V, N-zel-Ua1-NEG, P-černá-UaO-NEG,R-růžová-Ua2-NEG

