

STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE
Horní náměstí 103/2, 746 01 Opava
tel.: 553 696 154, Fax : 553 626 672, e-mail: opava@suip.cz

[miroslav.valta@pyrokontrol.cz]

Váš dopis značky/ze dne
e-mail/ 30.3.2010

Naše značka
809/1.40/10

Vyřizuje/linka
Ing. Zálaha /553 696 353

Opava
2010-04-26

Vážený pane,
zasílám Vám odpověď na Váš e-mail ze dne 30.3.2010, kde jste se dotazoval na informaci k problematice revizí el. spotřebičů a nářadí.

V souladu s oficiálním vyjádřením SÚIP k této problematice, uvádíme toto:

Dne 1.12.2009 vstoupila v platnost nová norma ČSN 33 1600 ed.2 – Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání, která od 31.12.2010 nahrazuje ČSN 33 1600 z května 1994 a ČSN 33 1610 z března 2005, které do uvedeného data platí společně s touto normou. Domníváme se, že v nové normě ČSN 33 1600 ed.2 nedošlo k zásadním změnám z hlediska prováděných činností na elektrických spotřebičích a nářadí oproti ČSN 33 1600 a ČSN 33 1610.

Z tohoto důvodu, činnosti prováděné na těchto zařízeních, mohou vykonávat i nadále osoby uvedené ve vypuštěných přílohách ČSN 33 1600 a ČSN 33 1610.

Výňatek z oficiálního vyjádření SÚIP k této problematice:

V červnu 2007 vydal Český normalizační institut (ČNI) nově upravený text ČSN 33 1600 a 33 1610 s účinností od 1.7.2007. Tento nový text obou norem se liší od předchozího tím, že v případě ČSN 33 1600 byla vypuštěna informativní příloha A a v normě ČSN 33 1610 byla vypuštěna informativní příloha D. Nově upravené znění obou norem pak následně vyvolalo diskusi u odborné veřejnosti, přičemž byla rovněž zmiňována údajná role a podíl Státního úřadu inspekce práce (SÚIP) a oblastních inspektorátů práce (OIP) na jejich úpravě nebo jejich nové aplikaci. Jedná se o problematiku, která je ve středu zájmu SÚIP, protože je v jeho působnosti, a proto cítím potřebu k dané věci zaujmout stanovisko.

Stručně řečeno upravený text obou ČSN a některé komentáře uveřejněné v odborném tisku navozují dojem, že již nemohou osoby uvedené ve vypuštěných přílohách provádět úkony tak, jak tomu bylo před provedením úpravy výše uvedených technických norem. Dále je v této souvislosti uváděno, že při jiném postupu budou jak zaměstnavatelé, tak osoby, které zabezpečují bezpečnost elektrického ručního nářadí a spotřebičů na pracovišti, vystaveni sankcím ze strany OIP nebo SÚIP, a to až do výše 2 mil. Kč. Tyto názory je nutno zřetelně označit za neodůvodněné a právně chybné.

Neexistuje žádný důvod domnívat se, že ode dne 1.7.2007, t.j. od účinnosti upraveného textu ČSN 33 1600 a 33 1610, povinnosti zaměstnavatelů jsou jiné než jak tomu bylo před tímto datem. Změna právně nezávazné technické normy nemůže měnit povinnosti zaměstnavatelů, nebo provozovatelů VTZ. Takovéto povinnosti lze měnit nebo ukládat pouze právním předpisem.

Dne 15. března 2010 vydalo MPSV Vyhlášku č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti, s platností od 1. června 2010. Dle našeho názoru vydání nové Vyhlášky MPSV č.73/2010 Sb., nepřineslo konkrétní vyřešení problematiky v oblasti provádění revizí elektrických spotřebičů během používání, jelikož nová vyhláška řeší pouze uvedení zařízení do provozu, a nikoliv jeho provoz samotný. Z tohoto důvodu se domníváme, že není důvod měnit stanovisko generálního inspektora SÚIP k této problematice.

S pozdravem

Ing. Ondřej Varta
ředitel odboru bezpečnosti práce